



**НАБОР ФРЕЗ ДЛЯ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ  
СЕДЕЛ КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЕЙ  
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  
«Toyota/Lexus»**

**Инструкция**

**Благодарим Вас за выбор продукции  
торговой марки ХЗСО.**

**Мы изготавливаем инструмент и  
оборудование высокого качества и  
надеемся, что Вы и в будущем будете  
отдавать предпочтение продукции нашей  
компании.**

## **Общая информация**

Данный набор фрез (шарошек) предназначен для восстановления геометрии седел клапанов двигателей внутреннего сгорания автомобилей.

Данные фрезы имеют в своей конструкции режущие ножи с фиксированным положением, т.е. нерегулируемые положения относительно корпуса фрезы.

Конструкция и размеры фрез позволяют обрабатывать седла клапанов, обеспечивая значения углов и диаметров согласно рекомендаций завода изготовителя двигателя.

Производитель набора фрез гарантирует, что при соблюдении всех условий инструкции, режущий инструмент прослужит длительный срок и принесет максимальную прибыль.

Перед началом использованием фрез необходимо ознакомится с данной инструкцией.

## **Комплектность набора фрез**


Набор состоит из режущего инструмента – фрез (шарошек), с различными диаметрами и углами, а также направляющего стержня (пилота). Набор фрез позволяет обрабатывать фаски седел клапанов, автомобилей семейства Toyota/Lexus обеспечивая следующие углы, рекомендованные заводом изготовителем:  
**A 45°, B 30°, C 30°** (см. рисунок 2).

Общий вид деталей набора представлен на рисунке 1.

Числовые значения углов фасок и обрабатываемых диаметров седел впускного и выпускного клапанов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Числовые значения углов фасок и обрабатываемых диаметров седел впускного и выпускного клапанов

№ п/п	Обозначение фрезы	Диапазон обрабатываемых диаметров седел клапанов, мм	Угол фрез, °	Диаметр направляющего стержня (пилота), мм
1	<b>фреза 45А</b>	<b>22,6 – 37,6</b>	<b>90</b>	5,5; 6,0
2	<b>фреза 45В</b>	<b>16,5 – 31,5</b>	<b>90</b>	
3	<b>фреза 45С</b>	<b>19 – 34</b>	<b>90</b>	
4	<b>фреза 45D</b>	<b>17,7 – 27</b>	<b>90</b>	
5	<b>фреза 45D</b>	<b>14,5 – 29,5</b>	<b>90</b>	
6	<b>фреза 30А</b>	<b>12,7 – 31,5</b>	<b>120</b>	
7	<b>фреза 30С</b>	<b>18,7 – 37,5</b>	<b>120</b>	
8	<b>фреза 30G</b>	<b>15,1 – 27</b>	<b>120</b>	
9	<b>фреза 30G</b>	<b>17,6 – 29,5</b>	<b>120</b>	
10	<b>фреза 30T</b>	<b>15,2 – 34</b>	<b>120</b>	
11	<b>фреза 60С</b>	<b>23 – 33</b>	<b>60</b>	
12	<b>фреза 60N</b>	<b>17 – 27</b>	<b>60</b>	



фреза 30А – 1 шт.; фреза 30С – 1 шт.; фреза 30Г – 2 шт.; фреза 30Т – 1 шт.;  
 фреза 45А - 1 шт.; фреза 45В - 1 шт.; фреза 45С - 1 шт.; фреза 45Д – 2 шт.; фреза 60С – 1 шт.;  
 фреза 60Н – 1 шт.; направляющий стержень (пилот) диаметром 5,5 мм с гайкой–1 шт.;  
 направляющий стержень (пилот) диаметром 6 мм с гайкой–1 шт.;

Рисунок 1 – Общий вид набора фрез

Общий вид углов фасок седла клапана представлен на рисунке 2.


Фрезы 45A, 45B, 45C, 45D позволяют обработать седла клапанов обеспечивая угол фаски **A**  $45^\circ$ .

Фрезы 30A, 30C, 30G, 30T позволяют обработать седла клапанов обеспечивая угол фаски **C**  $30^\circ$ .

Фреза 60C, 60N позволяет обработать седла клапанов обеспечивая угол фаски **B**  $30^\circ$ .

## Последовательность выполнения работ обработки фасок седел клапанов

Седла впускных и выпускных клапанов конструктивно имеют определенное количество фасок (рабочая, верхняя, нижняя фаски) (рисунок 2).



$A^\circ$  – угол рабочей фаски седла клапана;

$B^\circ$  – угол верхней кромки фаски седла клапана;

$C^\circ$  – угол нижней кромки фаски седла клапана;

H – ширина рабочей фаски седла клапана

Рисунок 2 – Общий вид углов фасок седла клапана

В зависимости от диаметра и угла фаски седла клапана выбрать необходимую фрезу.

Установить выбранную фрезу на коническую поверхность направляющего стержня.

Убедиться, что на поверхностях режущих кромок ножей и поверхности седел клапанов отсутствуют видимые повреждения и загрязнения.

Направляющий стержень в сборе с фрезой цилиндрической поверхностью стержня установить в направляющую втулку клапана, устанавливать в положение, когда режущие кромки ножей достигнут обрабатываемой поверхности седла клапана (рисунок 3).



Рисунок 3 – Установка направляющего стержня в сборе с фрезой на поверхность седла клапана

При обработке фасок седел клапанов вращение направляющего стержня в сборе с фрезой может выполняться воротком, установленным в отверстие направляющего стержня или воротком с переходником, установленным на присоединительный квадрат в верхней части стержня.

Обработку фасок седла клапана выполнить вращением по часовой стрелке направляющего стержня в сборе с фрезой.

При обработке седел клапанов вращение направляющего стержня в сборе с фрезой необходимо выполнять с приложением незначительного усилия.

Направляющий стержень имеет наружную резьбу, на которую устанавливается гайка, позволяющая выполнить демонтаж фрезы с конусной поверхности направляющего стержня.

Не допускать ударные нагрузки на инструмент.

После выполнения фрезерования фасок проверить ширину рабочей фаски, значения которой представлены в таблице 1.

После выполнения процесса обработки углов фасок седел клапанов необходимо выполнить притирку фаски клапана к фаске седла клапана.

Точность обработки седел клапанов зависит от разных факторов, одним из которых является геометрические параметры режущих ножей и их

расположение на корпусе фрезы. В наших конструкциях фрез применяется ассиметричное расположение режущих ножей в корпусе фрезы, что позволяет снизить вибрации при резании, за счет этого возможно более точно выполнять обработку фасок седел клапанов.

## **Набор фрез для восстановления геометрии седел клапанов двигателей**

**Модель: «Toyota/Lexus»**

Дата \_\_\_\_\_

ОТК №\_\_\_\_\_

V1.01

**Для записей**

**Для записей**

